

Taak Risico Analyse

 Opgesteld door:
 KAM-coördinator

Naam: Ruud Goudbeek

Omschrijving taak:

Werken op platte daken met behulp van ladder en kniktelescoophoogwerker

Bedrijfsonderdeel: Woningbouw / projectnummer 200624

Actie uitgevoerd door: Ruud Goudbeek

Taakstap of activiteit	Risico	Beheersmaatregelen
Veilig werken op hoogte met behulp van een kniktelescoophoogwerker	(On)juist gebruik	Bediener heeft voldoende instructie gehad en heeft de handleiding goed doorgenomen. Bij ontbreken van de handleiding, deze opvragen.
	Kans op knellen en pletten	Gebruik een gecertificeerde hoogwerker voorzien van een CE merk. en gekeurd is. Keuring moet binnen de keuringstermijn vallen. Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht. Slechts handgereedschap en/of benodigde materialen, die niet te zwaar zijn, mogen worden vervoerd. Deze mogen niet buiten het platform steken. Gebruik geen opstapjes, trapjes en dergelijke op het platform. Gebruik de juiste PBM's
	Verstoring / voorzorg maatregelen.	Aannemer moet er voor zorgen dat het zandbed waarop de hoogwerker moet rijden, voldoende vlak, draagkrachtig en verdicht is. Wanneer dit niet het geval is moeten er voorzieningen aangebracht worden Rijplaten voldoen dan aan de gestelde stabiliteit eisen..
	Kans op knellen en pletten	Zorg voor een opgeruimde omgeving , vrij van obstakels, zodat de hoogwerker zonder hinder kan rijden. Voldoende reikwijdte Werk op hoogte altijd minimaal met zijn tweeën, 1 op de grond en de ander op hoogte. Verplicht is om op het platform een veiligheidsgordel met een korte, eventueel instelbare lijn te gebruiken. Dit wordt in de meeste gevallen ook voorgeschreven als verplichting door de fabrikant en/ of locatie verantwoordelijke. Zorg ervoor dat de bediening van de hoogwerker alleen mogelijk is door de bestuurder.

Ladder.	Wegzakken of omvallen van de ladder	Borg de ladder aan de bovenkant aan de dakrand of daar maar geen hinder wordt ondervonden van het borgingsmateriaal. (spanband e.d.) Zorg dat de ladder op een stabiele ondergrond staat en niet scheef-, of weg kan zakken. Gebruik eventueel een ladderstopper. Laat de ladder 1 meter boven de bovenste afstapplaats uitsteken. Plaats de ladder onder een hoek tussen de 65-, en 75 graden.
	letsel	Overschrijd de maximale klimhoogte niet van maximaal 7.5m. In uitzonderlijke gevallen 10m. Ladder moet gekeurd zijn. Zorg voor een stabiele ondergrond Juist gebruik van PBM. Veiligheidsschoenen overschrijd de maximale sta tijd van 2 uur niet. Ladder niet gebruiken bij windkracht 6 en hoger.
Werken op platte daken	Val gevaar	Zorg ervoor dat loopwegen bij voorkeur op 4 meter vanaf een onbeveiligde dakrand begeven maar <u>niet</u> minder dan 2 meter Minstens 2 meter van af de rand volstaat een fysieke afzetting Werk altijd aangelijnd Controleer de ankerpunten waar de leeflijn aan vast zit. Controleer of de leeflijn de juiste lengte heeft Werk altijd minimaal met 2 personen Zorg voor een opgeruimde looproutewerkplek
	Weersinvloeden	–Bepaal de (gevoels)temperatuur. –Zorg voor de juiste PBM's bij kou (in de winter) en bij warmte (in de zomer) –Zorg voor voldoende licht (als de dagen korter worden , (herfst / winter)
	Onveilig situatie / elektrocutie	–Neem kennis van de aan te sluiten machine –Werk met geïsoleerd gereedschap –Kabels / stekkers niet in het water –Juiste PBM-gebruik. Antistatische schoenen en werkkleding



VAN DER SLUIS
Technische Bedrijven

Project 200624, Wormer.

Formulier 5 **Taak Risico Analyse**

Datum: 09-12-2020

Eigenaar: KAM-coördinator

Goedkeuring:

Pagina 3 van 3