



MELD IEDER (BIJNA) ONGEVAL OF ONVEILIGE SITUATIE

Een belangrijk onderdeel van veilig werken is het melden van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties. Van deze meldingen kunnen we leren, bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft een gevaarlijke situatie of (bijna) ongeval en hoe kunnen we het voorkomen?

Zie je een onveilige situatie of (bijna) ongeval? Meld het direct!

Scan de QR-code voor
het incidentenformulier!



IN DEZE EDITIE:

- Melden gevaarlijke situaties
- Ongevallen in cijfers
- Voorbeelden van onveilige situaties
- Zo voorkom je (bijna) ongevallen
- Tips voor veilig werken
- Wist je dat...?

ZO BELANGRIJK IS HET MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE OF (BIJNA) ONGEVAL

Zie het voor je: je loopt over een plank een gebouw binnen. Je voet glijdt uit. Je hebt niets in je handen en reageert snel: je grijpt jezelf met beide handen vast en valt niet.

Een collega van jou glijdt ook uit maar zijn reactie is trager. Om te voorkomen dat hij valt, springt hij van de plank.

Een derde collega heeft een volgeladen kruitwagen bij zich. Hij glijdt uit op de plank en valt. De kruitwagen met de lading valt boven op hem en een bovenbeenbreuk is het gevolg. Je collega is voor maanden uitgeschakeld.



De moraal van dit verhaal: het ongeval met je collega was te voorkomen als je de losliggende plank had gemeld of zelf had vastgezet. Meld dus iedere gevaarlijke situatie of (bijna) ongeluk! Voor jezelf en voor je collega's.



STOER GEDRAG

Stoer gedrag is jezelf kwetsbaar op durven stellen. Zie je een gevaarlijke situatie? Meld het direct! Vul het incidentenformulier in en meld het bij je leidinggevende. Zo voorkomen we onveilige situaties en (bijna) ongevallen. Veilig werken doen we tenslotte samen.



Scan de QR-code voor het incidentenformulier!



ONGEVALLEN IN CIJFERS

Het CBS voert regelmatig onderzoek uit naar het aantal arbeidsongevallen per bedrijfstak. De bouwsector staat op de tweede plaats.

De top 5 van ongevallen in de bouwsector:

- 1 Vallen van hoogte (<2,5m)
- 2 Geraakt door wegschietend voorwerp
- 3 Ongeval op de bouwplaats, opslag of werkplaats
- 4 Vallen van hoogte (>2,5m)
- 5 Verstappen en verzwikken

Top 3 verwondingen bij Van der Sluis

- 1 Letsel been/ knie
- 2 Letsel hand
- 3 Letsel oog door niet dragen van PBM

Ongevallen in 2021

Agri 57

- In de hand gezaagd
- IJzerdeeltje in het oog gekregen

Boer en Van Veen

- Gesneden aan een rvs-strip door het niet dragen van handschoenen
- Letsel aan been door een gat in een steigerplank

Constructie

- Dremel in bovenbeen
- Vier gebroken tenen door een gevallen glasplaat

Holland Metaal

- Kneuzing been doordat de knie vast kwam te zitten in een sparring van een buis

Magazijn KZD 107

- Verrekking been/voet door weggrollende trap

Renovatie

- Knie bezeerd door het missen van de laatste traptrede
- Stuk kapotgeslagen sanitair in het bovenbeen

Utiliteit

- Knieblessure door een ongelukkige val

Woningbouw

- Met slijptol in de hand geslepen
- Kneuzingen opgelopen door weggezakte ladder
- Stukje ijzer in het oog gekregen
- Onwel geworden, oorzaak onbekend
- Knieschijf gebroken door val in een fundering
- In de vinger geslepen bij het slijpen van betonijzer
- Hersenschudding door een val op de fundering
- Hersenschudding door boorkern op het hoofd

Bijna-ongevallen in 2021

Constructie

- Slijpschijf afgebroken bij het afbramen.

Utiliteit

- Brand ontstaan tijdens laswerkzaamheden

In totaal zijn 170 verzuimdagen door ongevallen opgenomen in 2021

ONVEILIGE SITUATIES EN HANDELINGEN

Ongevallen ontstaan vaak door onveilige situaties en handelingen. We brengen enkele voorbeelden uit de praktijk onder je aandacht:



Deze hijsband vertoont slijtage.



Deze werkplek is niet opgeruimd en je struikelt over materieel.



De houdbaarheid van deze slijpschijf is over de datum. Het risico bestaat dat de schijf afbrokkelt tijdens het slijpen.



De sparingen in de vloer zijn niet afgedicht. Dit geeft kans op beenletsel.



Slechte toegang om in de fundering te komen.

Door het neerleggen van een pallet wordt een toegang gemaakt.



Onveilige manier om in de woning te komen.

Met een brede plank kom je op een veilige manier in de woning.



Deze steiger is zeer gevaarlijk opgebouwd. De kans op vallen en ernstig letsel is groot.

Op deze manier zijn de steigerplanken goed aangesloten.



Voorbeeld van een bijna ongeval



Tijdens hijswerkzaamheden aan een luifeldeel gleed een aangebrachte nylon hijsstrop over het gladde materiaal. De strop schoot los en één luifeldeel viel op een geladen glasboks. Gelukkig met een goede afloop: er was geen lichamelijk letsel, alleen materiële schade. Dat had natuurlijk anders kunnen aflopen.



Een veilige werkomgeving geldt op al onze werklocaties: kantoor, werkplaats en bouwplaats. Maar ook in onze bedrijfsauto's en bussen. Op de foto zie je een onveilige situatie in een bedrijfsauto. Losse spullen op het dashboard of stoel worden ongeleide projectielen bij plotseling remmen of een ongeval.

ZO VOORKOM JE (BIJNA) ONGEVALLLEN:

- Wees je bewust van iedere handeling die je uitvoert
- Let op onveilige handelingen van jezelf en die van je collega's
- Spreek collega's aan op onveilig gedrag en geef zelf het goede voorbeeld
- Meld onveilige situaties
- Registreer (bijna) ongevallen

WIST JE DAT...?



...ruim 4% van alle werknemers in de bouw in 2020 een ongeluk heeft gekregen? Daar kwamen 19 mensen bij om het leven.



...de bouw één van de top 5 sectoren is waar de meeste ongelukken plaatsvinden?



...één van de meest voorkomende ongelukken vallen, struikelen of uitglijden is?

Colofon:

De veiligheidskrant is een maandelijkse uitgave van Van der Sluis. Heb je een bijdrage over veiligheid?

Stuur dan een e-mail naar: communicatie@vd-sluis.nl. Meer informatie over veilig werken vind je op www.veiligdoorsam.nl